



Gmina Miejska Koło

62-600 Koło ul. Adama Mickiewicza 12

TEL. (0-63) 2720810 FAX (0-63) 2722984

Koło, dnia 6 sierpnia 2014r.

IT. 7021.4. 52 . 2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Gmina Miejska Koło informuje, że po oczyszczeniu i wykonaniu monitoringu kolektora kanalizacji deszczowej w ul. ks. S. Opalki wynika, że:

- średnica kolektora to \varnothing 400 (wewnątrz) a nie jak podane jest na mapach \varnothing 300.
- stan kolektora ogólnie jest dobry(rury WIPRO) , nie ma przesunięć i przeciwnadciśnięć , w paru rurach występują minimalne pęknięcia wzdłużne - ca 1 mm , miejscami występuje infiltracja na łączeniach, na każdym połączeniu rur obwodowo przechodzi uszczelnienie, studnie posiadają kinety.

W związku z tym proponuje się :

- poddać kolektor renowacji metodą rękawa uszczelniającego,
- dokonać renowacji studni i wymiany włazów.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Otrzymują:

1. Starosta Kolski Pan Wierczyński Oblizajek
2. Inwestor Konin Pracownia Projektowa Stanisław Wajrak, ul. Okólna 6, 62-510 Konin
3. PZD w Kole
4. a/a

Za zgodność z oryginałem
inż. Stanisław Wajrak